

Сведения о техническом состоянии сетей ПАО "СУЭНКО"

1. Техническое состояние сетей ПАО "СУЭНКО" - удовлетворительное.
2. Информация по внеплановым аварийным отключениям в сетях ПАО "СУЭНКО" за 2014г.

№ п/п	Наименование филиала (участка)	Количество отключений												
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
1	г.Тюмень и Тюменский район	21	15	30	30	32	30	31	30	32	37	25	35	348
2	Тобольский филиал	2	3	9	2	9	9	14	8	10	4	12	9	91
3	Ишимский участок Южного филиала	3	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	1	22
4	Ялуторовский участок Южного филиала	2	1	1	2	2		4	11	3	4	1	2	33
5	Заводоуковский участок Южного филиала	1		1	4	5	4	3	1	3	3		3	28
По сетям ОАО "СУЭНКО"		29	21	43	40	49	46	54	52	50	49	39	50	522

Основные причины внеплановых аварийных отключений:

- перегруз сетей в связи с перебоями теплоснабжения;
- повреждение сетей сторонними организациями;
- повреждение в сетях потребителей;
- воздействие неблагоприятных погодных факторов;
- нарушение изоляции в сетях 10/0,4 кВ.

3. Последствия аварийных отключений устранены, работоспособность электроустановок восстановлена по средствам следующих мероприятий:

- локализация аварии;
- подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения;
- определение места повреждения (поврежденной части электроустановки);
- ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки или его замена;
- полная проверка отремонтированного оборудования (в том числе высоковольтные испытания, замер сопротивления изоляции)