

## Сведения о техническом состоянии сетей ПАО "СУЭНКО"

1. Техническое состояние сетей ПАО "СУЭНКО" - удовлетворительное.
2. Информация по внеплановым аварийным отключениям в сетях ПАО "СУЭНКО" за 2016г.

№ п/п	Наименование филиала	Количество отключений												Год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	г.Тюмень и Тюменский район	27	34	39	55	50	84	95	74	53	49	46	33	<b>639</b>
2	Тобольский филиал	4	5	10	20	15	29	19	19	14	9	10	2	<b>156</b>
3	Южный филиал	3	4	3	21	11	20	19	14	9	5	5	5	<b>119</b>
<b>По сетям ПАО "СУЭНКО"</b>		<b>34</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>76</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>107</b>	<b>76</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>914</b>

Основные причины внеплановых аварийных отключений:

- повреждение сетей сторонними организациями;
- повреждение в сетях потребителей;
- воздействие неблагоприятных погодных факторов;
- нарушение изоляции в сетях 10/0,4 кВ.

3. Последствия аварийных отключений устранены, работоспособность электроустановок восстановлена по средствам следующих мероприятий:

- локализация аварии;
- подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения;
- определение места повреждения (поврежденной части электроустановки);
- ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки или его замена;
- полная проверка отремонтированного оборудования ( в том числе высоковольтные испытания, замер сопротивления изоляции)