

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Курганские городские электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Отдел правового обеспечения и имущественных отношений					
9640201. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640202. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Канцелярия					
9640301. Техник по документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03. Административно-хозяйственная часть					
6940401. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980301. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор подсобного хозяйства</i>					
9640402. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640403. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640404. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640405. Грузчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640406. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980302. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980304. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04. Оперативно-диспетчерская служба					
9640601. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640602. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640603. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980401. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980402. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980403. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980404. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05. Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций					
9640701. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
17980501. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба кабельных линий и трансформаторных подстанций	
06. Заозерный район электрических сетей					
<i>Участок воздушных линий</i>					
9640801. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Заозерный район электрических сетей	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Заозерный район электрических сетей	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	жимы труда и отдыха	ствия шума		<i>электрических сетей</i>	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>постоянно</i>	<i>защитной район электрических сетей</i>	
9640802. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980601. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980602. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980603. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980604. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980605. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07. Служба релейной защиты, автоматики и измерений					
9640901. Инженер связи 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980701. Инженер связи 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980702. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9640902. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08. Служба изоляции и защиты от перенапряжений					
9641001. Инженер по испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980801. Инженер по испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980802. Инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
9641002. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980803. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980804. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980805. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09. Цех по ремонту оборудования					
9641109. Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9641101. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех по ремонту оборудования	
17980901. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех по ремонту оборудования	
17980902. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	цех по ремонту оборудования	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех по ремонту оборудования	
9641102. Паяльщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9641103. Штукатур-маляр 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	цех по ремонту оборудования	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
17980903. Штукатур-маляр 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
9641104. Токарь	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
9641105. Маляр 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
9641107. Столяр 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	поэтапно	цех по ремонту оборудования	
9641108. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию теплоэлектрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17980904. Техник по документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Служба подстанций и распределительств					
17981001. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 02.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала АО "СУ-ЭНКО" Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Соловьев Павел Германович

(Ф.И.О.)

14.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации- начальник ПГО филиала АО "СУЭНКО" Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Марьин Владимир Михайлович


(Ф.И.О.)

11.11.2022

(дата)

Начальник СПКиОТ филиала АО "СУ-ЭНКО" Курганские городские электрические сети

(должность)



(подпись)

Копосов Юрий Викторович

(Ф.И.О.)


04.11.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Страница 5 из 6

Председатель ППО филиала АО "СУ-ЭНКО" Курганские городские электрические сети
(должность)


(подпись)

Степанова Татьяна Васильевна
(Ф.И.О.)

09.11.2022
(дата)

Инженер по охране труда СПКиОТ филиала АО "СУЭНКО" Курганские городские электрические сети
(должность)



(подпись)

Галичина Анна Алексеевна
(Ф.И.О.)

07.11.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5959
(№ в реестре)


(подпись)

Константинова Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)

02.11.2022
(дата)